

Menukaart 'energiezuinige en comfortabele woningen Kantershof'

	Zijgevels	Voor- en achtergevel	Vloer	Dak
Verbeteren	Isolatie Gevels De zijgevel is geïsoleerd met een isolatiewaarde van circa: Rc=1. Het gebruikte materiaal is ca 4 cm polystyreenplaat. Mogelijkheid om zijgevel te verbeteren door nieuwe geïsoleerde binnenwand of buitenzijde vernieuwen. Tegen optrekkend vocht: PIR platen aan buitenzijde fundering.		Vloerisolatie Aan onderzijde van betonnen vloer isolatie aanbrengen. Isolatiewaarde: Rd>3,5. Kruipruimte 50 cm noodzakelijk Alternatief: na-isoleren aan de bovenzijde met isolatieplaten (PIR, XPS, houtvezel met dampremmer eronder). Isolatiewaarde voor subsidie: Rd>3,5 -	Dakisolatie - Bovenzijde isoleren <u>onder</u> een nieuwe waterkerende laag. Isolatiewaarde: Rd>3,5 (kanaalplaten verwijderen!) - Alternatief: van binnen isoleren → dampdoorlatend en met klimaatfolie!
	Ramen en/of kozijnen Bestaande dubbele beglazing vervangen door HR++ glas met een isolatiewaarde van: Ug=1,2 en plaatsen nieuwe raamrubbers. Nieuwe voor en/of achterpui met HR++glas of triple glas. Zo nodig bouwkundige kieren dichten.		KANTERSHOF ENERGIE Wilt u meer gedetailleerde informatie over te nemen maatregelen of over subsidies? Kijk op https://energie.kantershof.nl NB: rapporten Energiepaleis zijn niet generiek toepasbaar maar moeten gezien worden als voorbeeld	
Vernieuwen				
Ventilatie	Ventilatioeroosters Nieuwe ventilatioeroosters van het type winddruk geregeld en regelbaar (ook 'zelfregelend of ZR' genoemd). Kanaalventilator(en) plaatsen met continue-afzuiging en CO2-sensor, vochtsensor en/of reuksensor in toilet, badkamer en keuken (dan wel een recirculatie-afzuigkap in de keuken). Zorgdragen voor voldoende luchtstroming met behulp van roosters in, of openingen onder deuren naar kamers. Balansventilatie met warmteterugwinning beperkt het warmteverlies en levert comfort door voorverwarming van binnenkomende verse lucht			
Gasloos verwarmen	Verwarmen Woning is aangesloten op het aardgasnet. In de toekomst zal aardgaslevering gestopt worden, waarschijnlijk na 2040. Als het cv-toestel binnenkort vervangen moet worden, overweeg dan een warmtepomp of een nieuwe cv-ketel met hybride warmtepomp. Overweeg aanpassing afgiftesysteem voor lagere temperatuur cv-water en/of radiator ventilatoren voor een hoger rendement. Ook kunnen airco's geplaatst worden of andere systemen (zie energie.kantershof.nl)			

Bron voor alle informatie op deze menukaart: Energiepaleis B.V.

